

## 学校法人大阪青山学園 学校施設耐震化状況(大阪青山大学)

学校法人大阪青山学園では、学生等の安全を確保するために、学校施設の耐震化を計画的に実施しています。

2015年4月1日以降、現在までの大阪青山大学の耐震化の進捗状況については、以下をご覧ください。

	保有面積(①) m <sup>2</sup>	新耐震基準 で建築(②) m <sup>2</sup>	旧耐震基準で建築(③)		耐震診断実施済(④=⑤+⑥)			耐震診断未 実施(⑦) m <sup>2</sup>	耐震化率(② +⑤/①) %
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	耐震診断実 施率(④/③) %	耐震性あり (⑤) m <sup>2</sup>	耐震性なし (⑥) m <sup>2</sup>		
大阪青山大学	27047.15	20137.50	6909.65	6909.65	100%	6909.65	0	0	100%
箕面キャンパス	21670.21	14760.56	6909.65	6909.65	100%	6909.65	0	0	100%
北摂キャンパス	5376.94	5376.94	0	0	0	0	0	0	100%

\* 1 旧耐震基準で建築とは、1981年6月1日改正の新耐震基準(建築基準法施行令)施行以前に建築された建物をいう。

\* 2 耐震性ありは、耐震化改修済みで耐震診断の結果、耐震性あり(IS値0.7以上)と診断された建物をいう。