

学校法人大阪青山学園 学校施設耐震化状況(大阪青山大学・大阪青山大学短期大学部)

学校法人大阪青山学園では、学生等の安全を確保するために、学校施設の耐震化を計画的に実施しています。

2015年4月1日現在の大阪青山大学及び大阪青山大学短期大学部の耐震化の進捗状況については、以下をご覧ください。

	保有面積(①) ㎡	新耐震基準 で建築(②) ㎡	旧耐震基準で建築(③)		耐震診断実施済(④=⑤+⑥)			耐震診断未 実施(⑦) ㎡	耐震化率(② +⑤/①) %
			㎡	㎡	耐震診断実 施率(④/③) %	耐震性あり (⑤) ㎡	耐震性なし (⑥) ㎡		
大阪青山大学 大阪青山大学短期大学部	27047.15	20137.50	6909.65	6909.65	100%	6909.65	0	0	100%
箕面キャンパス	21670.21	14760.56	6909.65	6909.65	100%	6909.65	0	0	100%
北摂キャンパス	5376.94	5376.94	0	0	0	0	0	0	100%

* 1 旧耐震基準で建築とは、1981年6月1日改正の新耐震基準(建築基準法施行令)施行以前に建築された建物をいう。

* 2 耐震性ありは、耐震化改修済みで耐震診断の結果、耐震性あり(IS値0.7以上)と診断された建物をいう。